




PRODUKTBEDIENUNGSANLEITUNG

Für Gaahleri TURBOX Mini

www.gaahleri.com



Marke: Gaahleri

Produktname: Turbox Mini

Unternehmen: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.

Offizieller Service: www.gaahleri.com

E-Mail-Adresse: support@gaahleri.com

Folgen Sie uns auf: Twitter/Instagram/Facebook/Youtube:
@Gaahleri_Official





ACHTUNG

1. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt von Kindern unter 13 Jahren verwenden zu lassen.
2. Setzen Sie das Gerät keinen starken Säuren, heißem Dampf, explosiven oder entzündlichen Gasen oder extremen Witterungsbedingungen aus.
3. Verbrennen Sie keine Komponenten, da diese explodieren oder giftige Stoffe freisetzen können.
4. Berühren Sie die Stromversorgung nicht mit nassen Händen.
5. Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C zu verwenden.
6. Verwenden Sie keine anderen Netzadapter. Bitte halten Sie sich an die örtlichen elektrischen und Sicherheitsvorschriften.
7. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen.
8. Führen Sie vor dem Sprühen einige Tests auf Papier durch. Verwenden Sie eine kleine Menge Farbe oder Wasser.
9. Sprühen Sie keine giftigen, brennbaren oder explosiven Stoffe.
10. Reinigen Sie die Airbrush nach Abschluss der Arbeit so bald wie möglich (verwenden Sie Airbrush-Reiniger).
11. Seien Sie beim Reinigen der Nadel und Düse vorsichtig, da unsachgemäße Handhabung zu schlechter Sprühleistung oder Verletzungen führen kann.
12. Wenn die Gaahleri-Airbrush über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, reinigen Sie sie gründlich und lagern Sie sie in einer geeigneten Umgebung.
13. Schalten Sie den Kompressor nach Gebrauch aus.
14. Die Gaahleri-Airbrush und der Kompressor wurden vormontiert und vollständig getestet. Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte über die am Ende des Handbuchs angegebene E-Mail-Adresse.

TECHNISCHE DATEN

TURBOX Mini

Luftstrom :	18.0L/Min
Nennbetriebsdruck :	8-36 psi
Betriebsgeräusch :	40 dB
Maximaldruck :	48 psi
Druckeinstellung :	18 Stufen einstellbar
Kompressorabmessungen :	140*100*70 mm
Kompressor Nettogewicht :	0.6 kg

Adapter für Kompressor

Eingang:	AC 100-240 V 50/60 HZ
Ausgang:	DC 12V 2.0A

Luftschlauch

Anschlussgröße:	1/8" BSP
Länge:	6 Fuß


Vorbereitung zur Verwendung

1

TEILEBESCHREIBUNG




- 1 Stromanschluss
- 2 Modus-Schalthebel
- 3 Luftschlauchanschluss
- 4 Einstellknopf
- 5 Airbrush-Halteranschluss
- 6 Displayschirm




2

STROM UND HALTER ANSCHLIEßEN




Installieren Sie den Airbrush-Halter nach Bedarf.




Schließen Sie das 12V-Gleichstromnetzteil an.

3

ANSCHLIEßEN DER AIRBRUSH




Schließen Sie den Luftschlauch an (1/8" BSP).



Schließen Sie das andere Ende des Luftschlauchs (1/8" BSP) an die Airbrush an.


Gebrauchsanweisung

1 EIN / STANDBY




Einschalten: Den Drehknopf **lange** drücken, um das Gerät einzuschalten; die letzten Einstellungen werden wiederhergestellt.
Standby: Im eingeschalteten Zustand den Drehknopf **lange** drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

2 ARBEITSMODUS




Kurz drücken, um zwischen den Stufen „Niedrig / Mittel / Hoch“ zu wechseln. Den Drehknopf drehen, um den Druck stufenlos einzustellen.




Drücken Sie die Taste, damit der Kompressor automatisch arbeitet. Lassen Sie die Taste los, um den Kompressor automatisch zu stoppen. Abschalt-Druck > Arbeitsdruck

3 EINHEITEN- / MODUSEINSTELLUNG



Kippschalter

- Normalmodus: Geeignet für die meisten Airbrushes mit 0,3 mm Düsen und größer.
- Kompatibilitätsmodus: Für Airbrushes mit kleinem Düsendurchmesser und geringem Luftstrom; verhindert häufiges Ein-/Ausschalten des Kompressors.




Innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten blinkt die Druckeinheiten-Anzeige. Drehen, um zwischen bar / psi zu wechseln, einmal drücken zum Bestätigen, und lang drücken zum Starten des Kompressors.

4 TEMPERATURANZEIGE UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ



Doppelklicken Sie den Drehknopf, um die Temperatur anzuzeigen, und drehen Sie ihn, um die Einheit zu wechseln.
Doppelklicken Sie erneut, um zur Druckanzeige zurückzukehren.



Hochtemperaturwarnung: Bei 85°C blinkt die Anzeige. Es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten und abkühlen zu lassen.
Überhitzungsschutz: Bei 90°C leuchtet die Anzeige dauerhaft und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Nach dem Abkühlen kehrt es in den Standby-Modus zurück.



Follow us: @Gaahleri_Official



WWW.GAAHLERI.COM